



- EDIFICIO EN ESTADO DE RUINA
- EDIFICIO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN
- EDIFICIO EN ESTADO REGULAR DE CONSERVACIÓN
- EDIFICIO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

**REVISIÓN DEL
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR
DE SAN JUAN Y SAN FRANCISCO (TELDE)**

PROYECTOR: MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TELDE Año: Marzo 2009

PLANO DE: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Escala: 1/1.500

antonio s. sarmiento tascón, arquitecto municipal
COLABORADORA: fátima s. ortega santana, arquitecta municipal